

Diagramme « Trois points & voyant DEL »

Si une condition d'erreur survient (problème au niveau du capteur de surchauffe ou de la sonde de température), identifiez le problème à l'aide du diagramme suivant :

Enlevez le couvercle du Spa Pack. Le voyant DEL devrait être allumé!

Déclenchez puis réenclenchez le différentiel pour réinitialiser le système. Si cette condition d'erreur ne persiste pas, assurez-vous qu'aucun corps étranger n'obstrue les tuyaux. Si la condition d'erreur persiste, suivez les étapes suivantes :

